Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

Certificate

Panamá, 29 de Febrero del 2020.

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO No. 251-B
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y AGUA DE MAR

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A.
Responsable del Proyecto: Francisco Solis
Fecha de Recepción de la Muestra: 19 de febrero del 2020.
Fecha de Análisis de la Muestra: 19 al 29 febrero de del 2020.
Trabajo No.: PAN-LAB2-251-2020.

A. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de aguas residuales y agua de mar colectadas en las áreas operativas de Minera Panamá y la comparación de estos resultados con los Límites Máximos Permitidos con la normativa DGNTI-COPANIT-35-2019, CIIU 3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, este monitoreo es realizado con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

B. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Fisicoquímicos, Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre dos (2) muestras de **Agua Residual y Agua de Mar – PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO2-001 y MW–PACO-001** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-251-M2	18/02/2020; 09:09
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-251-M2	18/02/2020; 11:10
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-251-M2	18/02/2020; 13:00
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-251-M2	18/02/2020; 15:04
WW-PACO2-001 (Compuesta) (muestra conformada por las cuatro primeras muestras)	LAB2-251-M2	18/02/2020; 15:04
MW-PACO-001 (simple)	LAB2-251-M3	18/02/2020; 13:10

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1, Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

C. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual "Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater" y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

D. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **18 de febrero de 2020** en el periodo comprendido entre **09:09 a 15:04 PM** según el procedimiento **CTD-P-GT-LA2-008**, por el siguiente personal de Inspectorate Panamá: Lic. Ariel García (idoneidad N° N°0812), Lic. Estefanía Ayala (idoneidad N° 0709).

E. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
533512	997134	WW-PACO2-001
533362	996976	MW-PACO-001
533271	997115	MW-T1-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

F. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección	Tipo de Muestra
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0	Simple
2. Cloro Libre Residual	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-Cl_2-G	<0,01	Simple
3. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9223 B	<1,0	Simple
4. DBO_5 (mg O_2/L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0	Simple
5. DQO (mgO_2/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-5220-D	<4,0	Compuesta
6. Fósforo Total (mg/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-P-D	<0,5	Compuesta
7. Hidrocarburos Totales (mg/L)	Cromatografía de Gases Detector de FID	EPA-8015-B	<0,05	Simple
8. Nitrógeno Total (mg N_T/L)	Espectrofotómetro Prove 600	Spectrophotmetric Method-DIN-EN-ISO 11905-1	<0,5	Compuesta
9. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H^+-B	<0,01	Simple
10. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D*	<1,0	Compuesta
11. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,1	Simple
12. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0262	Compuesta
13. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010	Compuesta
14. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0003	Compuesta
15. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0024	Compuesta
16. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0010	Compuesta
17. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0037	Compuesta
18. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0081	Compuesta
19. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0022	Compuesta
20. Cromo Hexavalente (mg Cr^{6+}/L)	IC	EPA 7199 m	<0,0025	Compuesta

*** Para eliminar la interferencia se aplican técnicas de pre-tratamiento consistentes en ampliar los periodos de lavado y secado para estas muestras.**

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

G. Registro Fotográfico



Fig.1. Toma de muestra en el punto WW-PACO2-001.

Fig.2. Medición de parámetros en el punto WW-PACO2-001.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

Fig.3. Vista en el punto MW-PACO-001.

Fig.4. Toma de muestra en el punto de MW-PACO-001.

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

Fig.5. Toma de Temperatura en Zona de Mezcla
MW-T1-001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

H. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Caudales de descarga del punto WW-PACO2-001 (LAB2-251-M2).

	Hora	Caudal m3/h
WW-PACO2-001	9:00	26825
	11:00	26610
	13:00	26720
	15:00	26513

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras

	Parámetros	Unidades	Muestra Agua Residual LAB2-251-M2 WW-PACO2-001 (18/02/2020)	Muestra Agua de Mar LAB2-251-M3 MW-PACO-001 (18/02/2020)	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
*	Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	20
*	Cloro Libre Residual	mg/L	<0,01	0,03	1,5
*	Coliformes Totales	NMP/100mL	121	595	1000
*	DBO_5	mg O_2/L	<2,0	<2,0	50
*	DQO	mg O_2/L	2523	2481	100
*	Fósforo Total	mg/L	<0,5	<0,5	10
*	Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,05	<0,05	5
*	Nitrógeno Total	mg N_T/L	0,7	<0,5	15
*	pH	Unidad de pH	6,85	7,37	5,5 – 8,5
*	Sólidos Suspendidos	mg/L	30	22	35
*	Temperatura	°C	35,4	32,9	± 3°C de la T.N
*	Arsénico	mg As/L	<0,0262	<0,262	0,5
*	Cadmio	mg Cd/L	<0,0010	<0,0010	0,01
*	Cobre	mg Cu/L	<0,0003	<0,0003	1
*	Cromo	mg Cr/L	<0,0024	<0,0024	5
*	Hierro	mg Fe/L	0,0225	0,0086	5
*	Mercurio	mg Hg/L	<0,0037	<0,0037	0,001
*	Plomo	mg Pb/L	<0,0081	<0,0081	0,050
*	Zinc	mg Zn/L	<0,0022	<0,0022	3
**	Cromo Hexavalente	mg Cr^{6+}/L	<0,0025	<0,0025	0,05

Nota: Alcance de la Acreditación.
Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.
Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) se encuentran subcontratadas

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

Tabla 6. Diferencia de temperatura en zona de mezcla de la descarga con el agua mar.

Temperatura (°C) Entrada MW-PACO-001	Temperatura (°C) Zona de Mezcla MW-T1-001	Diferencial de Temperatura	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
32,9	28,1	4,8	± 3°C de la T.N

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

Inspectorate Panamá, S.A.
Vía La Amistad, Zona Franca de Albrook Edif. #1,
Panamá
Tel: + 507 314-1665
Fax: + 507 -314-1667
panama.environmental@inspectorate.com

I. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados** (**MRC´s**), con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards &Technology (NIST)**. Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA,** División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90% y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

CADENA DE CUSTODIA

F-LA2-11/V3.06.10.2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ

Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21

Atención:
Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com
Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com
Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com

Tel: 3805978/3805952 /3805956 **Celular/Fax: n/a**

Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN

Personal	
Nombre	**Firma**
Ariel García	
Estefanía Ayala	

Tipo de muestra
1. Agua Residual ☑ 5. Otro:
2. Agua Natural ☐
3. Sedimentos ☐
4. Suelos ☐

Preservación
1. Frío 5. HCl
2. HNO_3 6. NaOH
3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc
4. $Na_2S_2O_3$

Tipo de envase
BP: Botella plástica
BVA: Botella vidrio ámbar
BVT: Botella vidrio transparente
BLP: Bolsa plástica
BET: Botella/Bolsa estéril

Tipo de muestreo
Compuesto ☐ Puntual ☑

Coordenadas geográficas (UTM)
17P 0533512 E 0997134 N

Ubicación exacta del sitio de muestreo:
WW-PACO2-001

Descripción del muestreo
Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO2-001

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros
PAN-LAB2-251-M2-2020	BVA	1, 3	1 L	11:10 AM	18/02/20	**Aceites y Grasas.**
PAN-LAB2-251-M2-2020	BVA	1, 3	1 L	11:10 AM	18/02/20	**Hidrocarburos Totales**
PAN-LAB2-251-M2-2020	BP	1	0.5 L	11:10 AM	18/02/20	**FQM, DBO5.**
PAN-LAB2-251-M2-2020	BET	1	0,1 L	11:10 AM	18/02/20	**Coliformes Totales**

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Parametros de campo: Temperatura: 35.4°, pH: 6.85, Conductividad: 66356 µS/cm, TDS: 36010 ppm, Cloro Residual: <0.01 ppm

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:
Ariel García	18/02/20	16:00
Ingresa al laboratorio	18/02/20	21:00

Transportadas por: Inspectorate (AG/EA)

Fecha y hora
18/02/20 **16:00**

¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	Nombre:	Fecha
	Firma:	Hora

CADENA DE CUSTODIA

F LA2 11/V3-06-10 2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ☑ 5. Otro: 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$ 8. (NH4)2SO4/NH4OH
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com	**Tipo de envase** **BP: Botella plástica** **BVA: Botella vidrio ámbar** **BVT: Botella vidrio transparente** **BLP: Bolsa plástica** **BET: Botella/Bolsa estéril**	**Tipo de muestreo** Compuesto ☑ Puntual ☐ **Descripción del muestreo**
Tel: 3805978/3805952 /3805956 **Celular/Fax: n/a**		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	**Coordenadas geográficas (UTM)** **17P 0533512 E 0997134 N**	**Se colectó una muestra compuesta de agua en el sitio denominado por el cliente como WW-PACO1-001**
Personal **Nombre** **Firma** **Ariel García** **Estefanía Ayala**	**Ubicación exacta del sitio de muestreo:** WW-PACO2-001	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros
PAN-LAB2-251-M2-2020 (Muestra compuesta)	BVA	1, 3	1.0 L	9:09 AM	18/02/20	**DQO, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Sólidos Suspendidos, Metales Totales, Cromo Hexavalente, Mercurio Total.**
	BP	1	1.0 L			
	BP	1, 2	1.0 L	11:10 AM		
	BP	1, 8	0.125L	1:00 PM		
	BP	1, 5	0.125L	3:04 PM		

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/EA)	Fecha y hora
Ariel García	18/02/20	**16:00**		18/02/20 **16:00**
Ingresa al laboratorio	18/02/20	**21:00**		**¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No**

Aceptación del Cliente	**Nombre:**	**Fecha**
	Firma:	**Hora**

CADENA DE CUSTODIA

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ	**Tipo de muestra** 1. Agua Residual ☑ 5. Otro: 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐	**Preservación** 1. Frío 5. HCl 2. HNO_3 6. NaOH 3. H_2SO_4 7. Acetato de zinc 4. $Na_2S_2O_3$ 8. (NH4)2SO4/NH4OH
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com Francisco Solis Francisco.Solis@fqml.com Abed Camarena Abed.Camarena@fqml.com	**Tipo de envase** **BP: Botella plástica** **BVA: Botella vidrio ámbar** **BVT: Botella vidrio transparente** **BLP: Bolsa plástica** **BET: Botella/Bolsa estéril**	**Tipo de muestreo** Compuesto ☐ Puntual ☑ **Descripción del muestreo**
Tel: 3805978/3805952 /3805956 **Celular/Fax: n/a**		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN	**Coordenadas geográficas (UTM)** **17P 0533362 E 0996976 N**	**Se colectó una muestra puntual de agua en el sitio denominado por el cliente como MW-PACO-001**
Personal **Nombre** **Firma** **Ariel García** **Estefanía Ayala**	**Ubicación exacta del sitio de muestreo:** MW-PACO-001	

Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros
PAN-LAB2-251-M3-2020	BVA	1, 3	1 L	1:10 PM	18/02/20	**Aceites y Grasas.**
PAN-LAB2-251-M3-2020	BVA	1, 3	1 L	1:10 PM	18/02/20	**Hidrocarburos Totales**
PAN-LAB2-251-M3-2020	BP	1	0.5 L	1:10 PM	18/02/20	**FQM, DBO5.**
PAN-LAB2-251-M3-2020	BP	1, 2	0.5 L	1:10 PM	18/02/20	**Metales Totales**
PAN-LAB2-251-M3-2020	BP	1, 8	0,125 L	1:10 PM	18/02/20	**Cromo Hexavalente**
PAN-LAB2-251-M3-2020	BP	1, 5	0,125 L	1:10 PM	18/02/20	**Mercurio Total**
PAN-LAB2-251-M3-2020	BET	1	0,1 L	1:10 PM	18/02/20	**Coliformes Totales**

Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente soleado. Parámetros de campo: Temperatura: 32.9°, pH: 7.37, Conductividad: 63691 µS/cm, TDS: 36010 ppm, Cloro Residual: 0.03 ppm.

Entrega para transporte	Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/EA)	Fecha y hora
Ariel García	18/02/20	**16:00**		18/02/20 **16:00**
Ingresa al laboratorio	18/02/20	**21:00**		¿Permanece intacto el sello de custodia? Sí No

Aceptación del Cliente	**Nombre:**	**Fecha**
	Firma:	**Hora**